ACHTUNG:

VOR JEDER ÄNDERUNG SOLLTE EINE SICHERUNG DER ZU VERÄNDERNDEN EINSTELLUNGEN UND DATEIEN VORGENOMMEN WERDEN.

DER AUTOR HAFTET NICHT FÜR SCHÄDEN MATERIELLER ODER IMATERIELLER ART, AUCH DANN NICHT, WENN DIESE EINDEUTIG AUF DIE ANWENDUNG HIER BESCHRIEBENER VORGÄNGE ZURÜCKZUFÜHREN SIND.

OB EINGRIFFE GEGEN GELTENDES RECHT VERSTOSSEN (Z. B. VERHALTENSÄNDERUNGEN DER NAVIGATIONSSOFTWARE) IST VON JEDEM USER SELBST ZU KLÄREN.

BUG: ActiveSync funktioniert nicht
LÖSUNG: vorhanden

- Sicherstellen, dass in den Eigenschaften der LAN-Verbindung "Internetprotokoll TCP/IP" aktiviert ist - nicht nur Microsoft TCP/IP Version 6
- Im Gerätemanager Rechtsklick auf "Windows Mobile Based Device" und dann auf "Eigenschaften"
- Die Registerkarte "erweitert" öffnen. Prüfen ob als Adresse "127.0.0.1" (ohne die ") angegeben ist.

oder

- GPSApp aus dem Autostart-Ordner löschen
- Unter Start - Einstellungen – System – Stromversorgung – Erweitert ein Häkchen bei Batteriebetrieb machen - nach X Minuten.

BUG: PDA schaltet sich selbst ein
LÖSUNG: vorhanden

- ActiveSync am PDA starten
- Serverquelle hinzufügen/Konfigurieren auswählen
- Serveradresse eingeben z.B. '123', Benutzerame, Kennwort und Domäne eingeben z.b. 3x, "test" => "weiter" und "fertig" auswählen. Nun sollte der Zeitplan nicht mehr grau hinterlegt sein.
- "Zeitplan" wählen und bei "Spitzenzeiten" und "Normalzeiten" auf "manuell" umstellen => mit "ok" bestätigen
- Die erstellte Verbindung kann nun wieder gelöscht werden

BUG: Nachdem der Akku leer war, wird kein GPS gefunden / Kein "SATfix"
LÖSUNG: vorhanden

- Start - Einstellungen - System - eUtility - Karteireiter "GPS" - "Rücksetzen"

BUG: Gerät friert ein
LÖSUNG: vorhanden

- Im Autostart-Ordner den Link zu "GPSApp" entfernen
  ACHTUNG: Diese Lösung bringt Nachteile mit sich.
  Das Icon zu einschalten/ausschalten der GPS-Maus rechts unten ist nicht mehr vorhanden und die Monitor-Helligkeit wird bei Akkubetrieb nicht heruntergeregelt, dadurch steigt die Energieaufnahme und die Akkuzeit verkürzt sich.

BUG: Keine Anzeige der Höhen- und Steigungsinformationen
(wie in der Bedienungsanleitung beschrieben)
LÖSUNG: vorhanden

- Es handelt sich dabei schlicht um einen Fehler in der Bedienungsanleitung. Diese wurde von Medion offenbar übernommen ohne sich Gedanken darüber zu machen, dass die OEM-Version der Navi-Software einen eingeschränkten Funktionsumfang hat. Es ist somit kein Softwarefehler, sondern einfach eine Fehlinformation in der Bedienungsanleitung.

BUG: Keine Anzeige des Batteriestatus
wie in der Bedienungsanleitung beschrieben
LÖSUNG: warte auf Bestätigung

- Hier ist die Frage ob es sich um einen Einzellfall beim MD96700 handelt, oder eine generelle Angelegenheit des Betriebssystems WM5. Bitte Info.

BUG: Kein Nordungspfeil in der Landscapeansicht (Querformat)
LÖSUNG: nicht vorhanden

- Hier handelt es sich um einen Fehler in der Navigationssoftware, es bedarf wohl einer Lösung durch ein Softwareupdate.

BUG: Kein Skalensymbol/Keine Zoomangabe in der Landscapeansicht
LÖSUNG: nicht vorhanden

- Hier handelt es sich um einen Fehler in der Navigationssoftware, es bedarf wohl einer Lösung durch ein Softwareupdate.

BUG: Falsche Umrechnung mit der Software eConverter von °C in °F
LÖSUNG: nicht vorhanden

- *Wer es unbedingt wissen will kann manuell über den Taschenrechner gehen.*
  *Die Formel für Celsius in Fahrenheit lautet "((Celsius * 9) / 5) + 32" und von Fahrenheit in Celsius "(Fahrenheit - 32) * 5 / 9"*