MobileNavigator 1.5

Sehr geehrter Kunde,

wenn Sie bei der Navigation keine Sprachansagen erhalten und kein Rerouting durchgeführt wird, programmieren Sie den Empfänger bitte wie folgt neu.

1. Verbinden Sie mit dem Bluetooth-Managers den Empfänger mit dem PDA (nach erfolgreicher Verbindung blinkt die blaue LED am Empfänger schneller)
2. Starten Sie GPSInfo
3. Wählen Sie den COM-Port des Empfängers aus (HP iPAQ2210 → COM8, HP iPAQ4150 → COM6, HP iPAQ 1940 → COM5)
4. Baud Rate auf 4800 stellen
5. Tippen Sie auf „Start GPS"
6. Im Fenster unten sehen Sie nun die Daten, welche vom Empfänger übermittelt werden (Falls keine Daten übermittelt werden, sorgen Sie bitte dafür, dass der Empfänger freie Sicht zum Himmel hat)
7. Überprüfen Sie nun, ob in den Daten eine Zeile mit „$GPVTG,...." enthalten ist
8. Tippen Sie nun in das Feld vor VTG, sodass ein Haken gesetzt wird.
9. Tippen Sie erneut in dieses Feld um den Haken zu entfernen.
10. Nun darf in den übermittelten Daten des Empfängers die Zeile „$GPVTG,..." nicht mehr erscheinen.
11. Tippen Sie nun auf „Close GPS".
12. Beenden Sie die Anwendung mit dem „X" Symbol in der oberen rechten Ecke.
13. löschen Sie nun die GPSInfo-Software. (Start → Einstellungen → System → Programme entfernen → tippen Sie auf „Globalsat Technology GPS Information" und bestätigen Sie mit Tippen auf „Entfernen".)

Ihre Navigationssoftware wird nach dem Start wieder wie gewohnt die Verbindung mit dem Empfänger herstellen.

SUPPORT:

Ihnen steht für Fragen und Informationen zum Produkt unsere Hotline zur Verfügung:

Email-Support: support@navigon.de

Supportanfragen werden auch telefonisch beantwortet: 01805 NAVIGON (01805 6284466)

Support-Zeiten: Montag bis Freitag von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr