

Computerdetails:

- ❖ Gericom Notebook X5 force, 1,7GHz, 256MB RAM, Windows XP Home,
- ❖ IBM Notebook 600E, 366Mhz, 128MB RAM, Windows XP Home

Problem:

Auf beiden Geräten kein erfolgreicher Anschluss der **Holux GM-210 GPS-Maus** möglich.

Beschreibung der Vorgehensweise bei der Installation:

- 0.1 Alte Treiber durch das tool „DRemover“ im Ordner „Win2000XP“ entfernt (aktuelles Treiberpack von www.holux-gps.de runtergeladen)
- 0.2 Neustart
 1. GPS-Maus anschließen
 2. Windows Hardware Erkennung startet automatisch (=>weiter, Software automatisch installieren)
 3. Software für folgendes Gerät wurde nicht gefunden: USB Device

Nun habe ich zwei verschiedene Varianten versucht:

4. GPS-Maus anschließen
5. Windows Hardware Erkennung startet automatisch (=>weiter, Software von einer Liste auswählen...)
6. Installationspfad angeben C:\...\win2000xp\win2000xp
7. Software für folgende Hardware wurde installiert. Prolific USB-to-Serial Comm Port (=>fertig stellen)
8. Meldung: Neue Hardware wurde installiert und kann jetzt verwendet werden.
9. Ansicht im Gerätemanager an COM 3
 - a. Bits pro sekunde 9600
 - b. Datenbits 8
 - c. Parität keine
 - d. Stoppbits 1
 - e. Flusssteuerung keine
 - i. ERWEITERT
 1. FIFO-Puffer verwenden [ja]
 2. Empfangspuffer auf MAX (rechts)
 3. Übertragungspuffer MAX (rechts)
 4. COM-Anschlussnummer: COM 3

Treiberversion 2.0.0.7

Treiberdatum 31.12.2002

10. Test durch GPS-Viewer (LED an GPS-Maus leuchtet)
11. Baudrate auf 9600, SCAN, COM 3 : NONE
12. Baudrate auf 4800, SCAN, COM 3 : NONE
13. NEUSTART
14. Wiederholter Test durch GPS-Viewer
15. Baudrate auf 9600, SCAN, COM 3 : NONE
16. Baudrate auf 4800, SCAN, COM 3 : NONE

Die zweite Variante war die Installation der Treiber von der beigefügten CD, also „suche nach Treiber auf CD“ bei der Installation. Jedoch mit dem selben Ergebnis wie oben. Allerdings kommt bei der Installation von CD „Treiber ohne Digitalsignatur“ und die Standard „Bits pro Sekunde“ im Gerätemanager sind 4800.

Bei der Treiberauswahl von der CD habe ich die Treiber sowohl in dem Verzeichnis „mit den 2 Kästchen/Strichen“ gewählt, als auch im Verzeichnis „English“.

(2 Versuche) -> erfolglos

Ebenfalls war der Versuch erfolglos einen anderen COM Port zu wählen (Bsp.: von COM3 auf COM6)

Ich habe mich auch schon selber versucht im Internet kundig zu machen, in verschiedenen Foren, jedoch ohne Erfolg.