

ADAC-Praxistest 2002: "Die besten TMC-Empfänger"

	Navigationsradios			
Bild				
Hersteller	Becker	Becker	Blaupunkt	VDO-Dayton
Gerätetyp	Traffic Pro	Online Pro	TravelPilot DX-R70	MS 4100
Firmen-Hotline	07248 / 71 17 77	07248 / 71 17 77	01805 / 00 02 25	06441 / 37 06 74
Internet-Adresse	www.becker.de	www.becker.de	www.blaupunkt.com	www.vdodayton.de
Display	Radiodisplay	Radiodisplay	Radiodisplay	Radiodisplay
Kartendarstellung	nicht möglich	nicht möglich	nicht möglich	nicht möglich
Verfügbarkeit der TMC-codierten Länder-CD-ROMs	CH, D, I (Nord), NL	CH, D, I (Nord), NL	CH, D, DK, F, NL (in Vorb.: A, GB, I, E)	B, CH, D, DK, F, I, L, N, NL, S (in Vorb.: A, GB, E)
Karten-Hersteller	NavTech	NavTech	TeleAtlas / NavTech	NavTech + TeleAtlas
Getesteter Fahrzeugtyp	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
Preis mit TMC (Nachrüstgeräte zzgl. Einbau)	1.533 €	2.299 €	1.549 €	1.549 €
TESTERGEBNISSE				
Funktionen				
Radiobetrieb unabhängig vom TMC-Sender	möglich (2 Tuner)	möglich (2 Tuner)	nicht möglich	nicht möglich
Akustischer Hinweis bei Meldungen auf Route	Sprachhinweis	Sprachhinweis	Sprachhinweis	Sprachhinweis
TMC-Wunschsender	einstellbar	einstellbar	einstellbar	einstellbar
Selektion bestimmter Meldungen	nicht möglich	nicht möglich	nicht möglich	möglich
Anzeigen				
TMC-Betrieb ohne Navigation	Symbole, Meldungsliste	Symbole, Meldungsliste, Sprache	Symbole, Meldungsliste	Symbole, Meldungsliste
Anzeige der TMC-Meldungen mit Navigation	Sprache, Symbole, Liste	Sprache, Symbole, Liste	Sprache, Symbole, Liste	Sprache, Symbole, Liste
Symbolische Darstellung der Meldungen	Schilder in Meldungsliste	Schilder in Meldungsliste	nicht verfügbar	Schilder in Meldungsliste
Hervorhebung relevanter Meldungen	durch Selektion auf Route	durch Selektion auf Route	nicht verfügbar	durch Selektion auf Route
TMC-Meldung als Text	vollständig	vollständig	vollständig	gekürzt
NOTE Funktionen/Anzeigen	2,0	2,0	3,5	2,5
Praxistest Empfang				
Vollständigkeit*	vollständig	vollständig	nur im Umkreis 50 km*	fast vollständig
Löschung veralteter Meldungen	weniger zuverlässig	weniger zuverlässig	sehr zuverlässig	sehr zuverlässig
Schnelligkeit	leicht verzögert	leicht verzögert	schnell	schnell
NOTE Praxistest	2,8	2,8	2,2	1,3
Gesamtnote:	2,4	2,4	2,9	1,9
ADAC-Urteil zu TMC-Funktionen:	gut	gut	zufriedenstellend	gut

Benotung: 0,6-1,5 = sehr gut; 1,6-2,5 = gut; 2,6-3,5 = zufriedenstellend; 3,6-4,5 = mäßig; 4,6-5,5 = mangelhaft

* Die Benotung wurde um 1,0 herabgesetzt, wenn bauartbedingt nur navigationsrelevante TMC-Meldungen für einen bestimmten Umkreis oder eine Start-Ziel-Route angezeigt wurden