

## **Verbesserungen nach SP 1:**

### **Allgemein:**

- ⇒ Allgemein stark verbessertes Speichermanagement
- ⇒ Automatische Einstellung der Uhrzeit nach GPS-Signal (PNA)
- ⇒ Lautstärkeregelung über PDA/PNA -Tasten
- ⇒ Regelung der Helligkeit über PNA-Tasten
- ⇒ keine Anzeige mehr von falsch eingegeben Buchstaben, bzw. Signalton und rote Umrandung der nicht zulässigen Eingabe auf der Tastatur

### **„Bordcomputer“:**

- ⇒ enthält jetzt drei Reiter
  1. Systeminformationen mit Datum, Uhrzeit, freier Speicher und Batteriestatus, Kurzinfo GPS/TMC
  2. GPS
    - zusätzlich zu den bereits vorhanden Informationen wird die aktuelle Geschwindigkeit angezeigt
  3. TMC
    - Anzeige des empfangenen Senders, Anzahl der Verkehrsstörungen, Stauliste
    -

### **Sprachausgabe / Menüführung:**

- ⇒ Statt nur in deutsch und englisch jetzt auch in
  - französisch
  - niederländisch
  - italienisch
  - spanisch
  - türkisch

### **Telefonbuch:**

- ⇒ aktuelle Datenbestände
- ⇒ beschleunigte Volltext-Suche
- ⇒ schnellerer Zugriff auf die Einträge
- ⇒ die letzten zehn eingegeben Orte werden zuerst angezeigt, farbliche Hervorhebung

### **Branchenbuch:**

- ⇒ die letzten zehn eingegeben Orte werden zuerst angezeigt, farbliche Hervorhebung
- ⇒ Suche im BB jetzt auch im Zielbereich der Navigation möglich
- ⇒ Suche der gefundenen Einträge über die Tastatur

### **Zieleingabe:**

- ⇒ die letzten zehn eingegeben Orte werden zuerst angezeigt, farbliche Hervorhebung

### **Karte / Navigation:**

- ⇒ Letzte Darstellung (2D/3D, Tag-/Nachtmodus) wird automatisch auch beim nächsten Programmstart übernommen

### **TMC:**

- ⇒ Verkehrsradar: Einblendung der aktuellen Verkehrsstörung auf der Route bis 100 km Entfernung als Popup-Screen in der Navigation (dort Auswahl: Ignorieren oder Umfahren)
- ⇒ Liste der Verkehrsinformationen des TMC-Empfängers über „Bordcomputer“