

Inhaltsverzeichnis

1	Meine Hardware und Betriebssystem.....	1
2	Installation.....	1
3	Registrierung und NavigonFresh.....	1
4	Installation des GPS- und separaten TMC-Empfängers	2
5	Navigation.....	2
6	Meine Ziele	2
7	Software Navigon-Synch.....	2
8	Automatische Dunkelschaltung bei Nacht	3
9	Navigator, der Windows-Kontrollator	3
10	Fazit.....	3
11	Rückmeldung von Navigon	3
12	Meine Meinung	3
13	Nachricht von Navigon, vom 13.12.2008.....	3
14	Anzeige der Straßennamen und Kartenzoom.....	3

1 Meine Hardware und Betriebssystem

Die Hardware ist ein PocketPC Fujitsu-Siemens Pocket Loox N560, mit 625MHz-Prozessor und eingebauter GPS-Antenne. Der TMC-Empfänger befindet sich im Stromkabel zum Zigarettenanzünder.

Das Betriebssystem ist WindowsMobile 5.

2 Installation

Im Manual, Stand 09/2008, Seite 7 steht: Zitat anfang "Doppelklicken Sie auf die Datei "Start.exe" Zitatende.

Diese Datei gibt es gar nicht! Demzufolge, funktioniert auch die Installation nicht.

Ein Anruf beim Service unter einer 01805-er Nummer mit einer ewig langen Warteschleife war erforderliche.

Der freundliche Mitarbeiter teilte mir mit, dass ich die Datei "MobileNavigator.exe" ausführen sollte.

Na endlich!

Warum enthält das Manual noch immer diese falsche Angabe?

3 Registrierung und NavigonFresh

Die on-line Registrierung klappte tadellos.

Als ich später NavigonFresh gestartet habe und zum Menü "Download Karten & Services" gehen wollte, erschien die Meldung, dass ich MN7 registrieren müsste.

Nix da. Schon kommt eine neue Meldung mit dem Hinweis, dass ein Problem aufgetreten sei und dass ich mich an den Kundenservice melden solle. Habe dies getan.

Mal sehen, wann ich eine Antwort bekomme – muss mich 48 Stunden gedulden, heißt es.

4 Installation des GPS- und separaten TMC-Empfängers

Die Installation auf meinem Pocket Loox N560 funktionierte unter MN5 und MN6 problemlos. Aber MN7 macht Probleme.

Der GPS-Assistent fragt nach, ob man einen TMC-Empfänger verfügt. Die Antwort lautet "JA".

Nun will er wissen, ob es sich um einen kombinierten oder separaten Empfänger handelt. Da es sich um einen separaten im Stromkabel vorhandenen Empfänger handelt, wähle ich "Separat".

Die Suche startet mit der Suche nach einem TMC-Empfänger an Bluetooth-Geräte. Ergebnis: Kein GPS-Empfänger gefunden.

Wieso kein GPS-Empfänger gefunden? Ich habe ja nach einem TMC-Empfänger gesucht!

Also starte ich den GPS-Assistent erneut und verneine alles was mit TMC zu tun hat. Jetzt hat MN7 einen GPS-Empfänger gefunden, an COM4. Diese Schnittstelle ist aber für externe Empfänger gedacht, da der N560 einen internen hat, hätte MN7 COM8 nehmen müssen. Mal sehen, was bei der nächsten Navigation passiert.

Während dieser Handgriffe blickt am N560 ständig die blaue Bluetooth-Lampe. Wozu, da ist doch nichts? Warum schaltet MN7 Bluetooth nicht ab?

Erster Anruf zu diesem Thema beim Service unter der bekannten 01805-er Nummer ergab, dass ich für mein Pocket Loox N560 ein Fix downloaden sollte, den gäbe es ganz neu. Das wunderte mich, denn ich halte den N560 immer up-to-date und der letzte Update ist ca. ein Jahr alt. Habe trotzdem danach gesucht. Nix da. Also falsche Beratung!

Ein zweiter Anruf ergab, nach einer kleinen internen Konsultationspause, während ich in der Schleife hing, dass der Fehler bekannt sei. Die freundliche Dame meinte ich würde erfahren, wenn der Fehler behoben sei. Ich fragte, wie ich es erfahren würde. Diese Frage wurde nicht verstanden! Nach einigen hin und her haben wir das Gespräch beendet.

5 Navigation

Diese funktioniert etwas flüssiger, als unter MN6. Habe aber noch nicht feststellen können, ob sich der Wechsel gelohnt hat.

Zu den 2 mitgelieferten deutschen Damenstimmen folgendes:

Petra spricht in der gewohnten guten verständlichen Qualität. Sie kündigt rechtzeitig an, ob das Ziel links, oder rechts liegt.

Sabine nuschelt und spricht zu leise und mit kratziger Stimme. Sie "kündigt" nicht an, ob das Ziel links, oder rechts liegt!

Die Meldung nach Ankunft, dass das Ziel, z.B. rechts liegt kommt in beiden Fällen zu spät.
Für Nachtfahrten ist eine frühere Ansage erforderlich.

6 Meine Ziele

Unter MN6 konnte man zusätzlich zu "Favoriten" und "Letzte Ziele" auch die "Kontakte" von Outlook wählen.

Das geht jetzt nicht mehr. Hier vergebe ich einen Minuspunkt für den Wegfall dieser praktischen Möglichkeit.

7 Software Navigon-Synch

Dieses Programm erlaubt die in MS Outlook vorhandenen Adressen auf eine SD-Karte zu kopieren.

- Und dann?
- Wo wird die neu erstellte Datei "CONTACTS.TXT" verwendet?
- Wo kann ich das im mitgelieferten Manual nachlesen?

8 Automatische Dunkelschaltung bei Nacht

Man wartet vergebens auf die Dunkelschaltung, wenn man z.B. die Navigation um 22:00 Uhr startet und eine Strecke von ca. 20km fährt.

Muss man etwas bis zur nächsten Dunkelschaltungsphase durchfahren?

9 Navigator, der Windows-Kontrollator

In Windows Mobile 5 kann man unter "Start/Einstellungen/System"

- im Menue "Beleuchtung/Batteriestrom" einstellen, ob z.B. sich die Beleuchtung bei Akkubetrieb automatisch nach einer bestimmten Zeit ausschalten soll, oder nicht
- gleiches kann man unter "Beleuchtung/Externe Stromversorgung" einstellen
- auch im Menue "Stromversorgung/Erweitert" kann man einstellen, ob das Gerät bei einer bestimmten Leerlaufzeit ausgeschaltet werden soll oder nicht.

MobileNavigator 7 pfeift auf diese Einstellungen. Bei jedem Start dieses Programms, werden die vom Benutzer vorgenommenen persönlichen Einstellungen verändert.

Folge: Der Bildschirm schaltet sich ab, das Gerät schaltet sich ab.

10 Fazit

- Etwas flüssigere Navigation als in der Vorgängerversion
- Viele Ungereimtheiten, die schon bei der Installation beginnen
- TMC nicht installierbar
- Überteuerte DVD-Version
- Wenig neues.

Die 99,00EUR für die Download-Version sind für ein gutes Abendessen mit der Ehefrau/Freundin 1000x besser angelegt. Oder einmal das Auto volltanken.

11 Rückmeldung von Navigon

2008-12-11, 13:47: Mit diesem E-Mail teilt mir Navigon mit, dass die Fehler der o.g. Punkte 3, 4 und 6 bekannt sind. Ich solle mich gedulden, denn ich Kürze gäbe es Updates.

12 Meine Meinung

Ein Wechsel von MN6 auf MN7 ist nicht berechtigt.

Zu wenig Neues, zu viele Fehler in nur 2 Tage gefunden.

Und merke: Nichts ist Unnütz, es kann noch immer als schlechtes Beispiel dienen.

13 Nachricht von Navigon, vom 13.12.2008

Per E-Mail teilt Navigon mit, dass es eine neue Version des MN7 in KW51 geben soll.

14 Anzeige der Straßennamen und Kartenzoom

Heute, 14.12.2009, Straßennamen anzeigen lassen. Sowohl bei der 2D- als auch bei der 3D-Ansicht werden die Straßennamen zu klein angezeigt. Sie werden auch teilweise von der Straße und dem Positionspfeil überdeckt.

Bei langsamer Fahrt, z.B. im Stadtverkehr wird die Karte äußerst wenig gezoomt, gegenüber einer schnellen Autobahnfahrt.