

Gerät	Betriebssystem	ROM	Software	Version	Maus	Speicherkarte	Zubehör1	Zubehör2	Zubehör3	Zubehör4	kompatibel	Einschränkungen	Bemerkungen	Tester
Dell Axim Advanced	PPC 2002	A04	TTN	2.24	Holux GM 210	256 MB CF Transcend	POI Warner				ja			Gloern
Dell Axim X5 Advanced	PPC 2002	A04	TTN	Feb 24	Holux GM 210	256 MB SD Lexar	POI Warner				ja			nickolo
Dell Axim X5 Advanced	PPC 2002	A04	TTN	Feb 24	Fortuna PocketXTrack	256 MB SD Lexar	POI-Warner				ja		bauartbedingt leichter Nachlauf im XT-Modus	nickolo
iPAQ 2210	PPC 2003	1.0	BMN	1.2	Royaltek RBT 3000	CF Transcend ULTRA 512 MB 25 x	POI-Warner	WM 2003 Hotfix	Wisbar 1.0.8.0		ja	Softreset vor jeder Navigation!		peterpu
iPAQ 2210	PPC 2003	1.0	BMN	1.2	Haicom 303 MMF	CF Transcend ULTRA 512 MB 25 x	POI-Warner	WM 2003 Hotfix	Wisbar 1.0.8.1		ja	Softreset vor jeder Navigation!	303 sowohl im CF-Betrieb als auch seriell	peterpu
iPAQ 2210	PPC 2003	1.0	TomTom	2.24	Royaltek RBT 3000	CF Transcend ULTRA 512 MB 25 x	POI-Warner	WM 2003 Hotfix	Wisbar 1.0.8.1		ja	Softreset vor jeder Navigation!		peterpu
iPAQ 2210	PPC 2003	1.0	TomTom	2.24	Haicom 303 MMF	CF Transcend ULTRA 512 MB 25 x	POI-Warner	WM 2003 Hotfix	Wisbar 1.0.8.1		ja	Softreset vor jeder Navigation!	303 sowohl im CF-Betrieb als auch seriell	peterpu
iPAQ 2210	PPC 2003	1.0	TomTom	3.01	Royaltek RBT 3000	CF Transcend ULTRA 512 MB 25 x	POI-Warner	WM 2003 Hotfix	Wisbar 1.0.8.1		ja	Softreset vor jeder Navigation!		peterpu
iPAQ 2210	PPC 2003	1.0	TomTom	3.01	Haicom 303 MMF	CF Transcend ULTRA 512 MB 25 x	POI-Warner	WM 2003 Hotfix	Wisbar 1.0.8.1		ja	Softreset vor jeder Navigation!	303 sowohl im CF-Betrieb als auch seriell	peterpu
iPAQ 2210	Windows CE 4.20	1.00.10 GER	BMN	EE	GNS 9830	Kingston 256 MB	POI-Warner	Glopus			ja	selten Softreset	Installation im Hauptspeicher und auf CF-Karte, Karten auf der Speicherkarte getestet	cabelman
iPAQ 2210	Windows CE 4.20	1.00.10 GER	BMN	EE	GNS 9830	Microdrive IBM 1GB	POI-Warner	Glopus			ja	selten Softreset	Installation im Hauptspeicher und auf CF-Karte, Karten auf der Speicherkarte getestet	cabelman
iPAQ 2210	Windows CE 4.20	1.00.10 GER	BMN	EE	GNS 9830	Kingston 512 MB	POI-Warner				ja	selten Softreset	Installation im Hauptspeicher und auf SD-Karte, Karten auf der Speicherkarte getestet	3log1
iPAQ 2210	Windows CE 4.20	1.00.10 GER	BMN	EE	GNS 9810	Kingston 512 MB	POI-Warner				ja	selten Softreset	Installation im Hauptspeicher und auf SD-Karte, Karten auf der Speicherkarte getestet	3log1
iPAQ 3660	PPC 2002	? (neueste)	BMN	1.2	Royaltek RBT 3000	CF Transcend ULTRA 512 MB 25 x	POI-Warner	Wisbar 1.0.8.1			ja	Softreset vor jeder Navigation!		peterpu
iPAQ 3660	PPC 2002	? (neueste)	BMN	1.2	Haicom 303 MMF	CF Transcend ULTRA 512 MB 25 x	POI-Warner	Wisbar 1.0.8.1			ja	Softreset vor jeder Navigation!	303 sowohl im CF-Betrieb als auch seriell	peterpu
iPAQ 3660	PPC 2002	? (neueste)	BMN	1.2	Pretec CF	CF Transcend ULTRA 512 MB 25 x	POI-Warner	Wisbar 1.0.8.1			ja	Softreset vor jeder Navigation!		peterpu
iPAQ 3660	PPC 2002	? (neueste)	TomTom	2.24	Royaltek RBT 3000	CF Transcend ULTRA 512 MB 25 x	POI-Warner	Wisbar 1.0.8.1			ja	Softreset vor jeder Navigation!		peterpu
iPAQ 3660	PPC 2002	? (neueste)	TomTom	2.24	Haicom 303 MMF	CF Transcend ULTRA 512 MB 25 x	POI-Warner	Wisbar 1.0.8.1			ja	Softreset vor jeder Navigation!	303 sowohl im CF-Betrieb als auch seriell	peterpu
iPAQ 3660	PPC 2002	? (neueste)	TomTom	2.24	Pretec CF	CF Transcend ULTRA 512 MB 25 x	POI-Warner	Wisbar 1.0.8.1			ja	Softreset vor jeder Navigation!		peterpu
iPAQ 3760	PPC 2002	2.20.0	BMN	1.2	GNS 9810	CF Transcend ULTRA 512 MB 30 x	Standard CF-Jacket (Compaq)	POI-Warner			ja		Installation im Hauptspeicher und auf der Speicherkarte getestet	Erloeser
iPAQ 3760	PPC 2002	2.20.0	BMN	1.2	GNS 9810	CF Transcend ULTRA 512 MB 30 x	Memplug Dual Jacket 2200 mA	POI-Warner			ja	nach Ausschalten des PDAs ist ein Softreset erforderlich, da das Jacket sonst nicht mehr erkannt wird.	Installation im Hauptspeicher und auf der Speicherkarte getestet	Erloeser
iPAQ 3760	PPC 2002	2.20.0	BMN	1.2	GNS 9830	CF Transcend ULTRA 512 MB 30 x	Standard CF-Jacket (Compaq)	POI-Warner			ja		Installation im Hauptspeicher und auf der Speicherkarte getestet	Erloeser
iPAQ 3760	PPC 2002	2.20.0	BMN	1.2	GNS 9830	CF Transcend ULTRA 512 MB 30 x	Memplug Dual Jacket 2200 mA	POI-Warner			ja	nach Ausschalten des PDAs ist ein Softreset erforderlich, da das Jacket sonst nicht mehr erkannt wird.	Installation im Hauptspeicher und auf der Speicherkarte getestet	Erloeser
iPAQ 3760	PPC 2002	2.20.0	BMN	EE	GNS 9830	CF Transcend ULTRA 512 MB 30 x	Standard CF-Jacket (Compaq)	POI-Warner			ja		Installation im Hauptspeicher und auf der Speicherkarte getestet	Erloeser
iPAQ 3760	PPC 2002	2.20.0	BMN	EE	GNS 9830	CF Transcend ULTRA 512 MB 30 x	Memplug Dual Jacket 2200 mA	POI-Warner			ja	nach Ausschalten des PDAs ist ein Softreset erforderlich, da das Jacket sonst nicht mehr erkannt wird.	Installation im Hauptspeicher und auf der Speicherkarte getestet	Erloeser

Gerät	Betriebssystem	ROM	Software	Version	Maus	Speicherkarte	Zubehör1	Zubehör2	Zubehör3	Zubehör4	kompatibel	Einschränkungen	Bemerkungen	Tester
iPAQ 3760	PPC 2002	2.20.0	BMN	EE	GNS 9830	CF Transcend ULTRA 512 MB 30 x	Memplug Dual Jacket 2200 mA	POI-Warner			ja	nach Ausschalten des PDAs ist ein Softreset erforderlich, da das Jacket sonst nicht mehr erkannt wird.	Installation auf der Speicherkarte getestet	Erloeser
iPAQ 3760	PPC 2002	2.20.0	BMN	EE	GNS 9830	Panasonic Xtra Speed Prof CF 512 MB	Memplug Dual Jacket 2200 mA	POI-Warner			ja	nach Ausschalten des PDAs ist ein Softreset erforderlich, da das Jacket sonst nicht mehr erkannt wird.	Installation auf der Speicherkarte getestet	Erloeser
iPAQ 3760	PPC 2002	2.20.0	TomTom	2.24	Rikaline 6010	CF Transcend ULTRA 512 MB 30 x	Memplug Dual Jacket 2200 mA	POI-Warner			ja	nach Ausschalten des PDAs ist ein Softreset erforderlich, da das Jacket sonst nicht mehr erkannt wird.	Installation im Hauptspeicher und auf der Speicherkarte getestet	Erloeser
iPAQ 3760	PPC 2002	2.20.0	TomTom	2.24	Rikaline 6010	CF Transcend ULTRA 512 MB 30 x	Standard CF-Jacket (Compaq)	POI-Warner			ja		Installation im Hauptspeicher und auf der Speicherkarte getestet	Erloeser
iPAQ 3760	PPC 2002	2.20.0	TomTom	2.24	Rikaline 6010	CF Extremmemory 256 MB	Memplug Dual Jacket 2200 mA	POI-Warner			ja	nach Ausschalten des PDAs ist ein Softreset erforderlich, da das Jacket sonst nicht mehr erkannt wird.	Installation im Hauptspeicher und auf der Speicherkarte getestet	Erloeser
iPAQ 3760	PPC 2002	2.20.0	TomTom	2.24	Rikaline 6010	CF Extremmemory 256 MB	Standard CF-Jacket (Compaq)	POI-Warner			ja		Installation im Hauptspeicher und auf der Speicherkarte getestet	Erloeser
iPAQ 3760	PPC 2002	2.20.0	TomTom	2.24	Rikaline 6010	CF Sandisk Ultra II 256 MB	Standard CF-Jacket (Compaq)	POI-Warner			nein	Inkompatibilität CF-Karte und TomTom		Erloeser
iPAQ 3760	PPC 2002	2.20.0	TomTom	2.24	Rikaline 6010	CF Sandisk Ultra II 256 MB	Standard CF-Jacket (Compaq)	POI-Warner			nein	Inkompatibilität CF-Karte und TomTom		Erloeser
iPAQ 3760	PPC 2002	2.20.0	TomTom	2.24	Rikaline 6010	CF Sandisk Ultra 256 MB	Standard CF-Jacket (Compaq)	POI-Warner			nein	Inkompatibilität CF-Karte und TomTom		Erloeser
iPAQ 3760	PPC 2002	2.20.0	TomTom	2.24	GNS 9810	CF Transcend ULTRA 512 MB 30 x	Memplug Dual Jacket 2200 mA	GNS-Software-Tool	POI-Warner		ja	nach Ausschalten des PDAs ist ein Softreset erforderlich, da das Jacket sonst nicht mehr erkannt wird.	Installation im Hauptspeicher und auf der Speicherkarte getestet	Erloeser
iPAQ 3760	PPC 2002	2.20.0	TomTom	2.24	GNS 9810	CF Transcend ULTRA 512 MB 30 x	Standard CF-Jacket (Compaq)	GNS-Software-Tool	POI-Warner		ja		Installation im Hauptspeicher und auf der Speicherkarte getestet	Erloeser
iPAQ 3760	PPC 2002	2.20.0	TomTom	2.24	GNS 9810	CF Extremmemory 256 MB	Memplug Dual Jacket 2200 mA	GNS-Software-Tool	POI-Warner		ja	nach Ausschalten des PDAs ist ein Softreset erforderlich, da das Jacket sonst nicht mehr erkannt wird.	Installation im Hauptspeicher und auf der Speicherkarte getestet	Erloeser
iPAQ 3760	PPC 2002	2.20.0	TomTom	2.24	GNS 9810	CF Extremmemory 256 MB	Standard CF-Jacket (Compaq)	GNS-Software-Tool	POI-Warner		ja		Installation im Hauptspeicher und auf der Speicherkarte getestet	Erloeser
iPAQ 3760	PPC 2002	2.20.0	TomTom	3.01	GNS 9830	CF Transcend ULTRA 512 MB 30 x	Memplug Dual Jacket 2200 mA	GNS-Software-Tool			ja	nach Ausschalten des PDAs ist ein Softreset erforderlich, da das Jacket sonst nicht mehr erkannt wird.	Installation auf der Speicherkarte getestet	Erloeser
iPAQ 3870	PPC 2002	2.20	Medion Navigator	2.0	Navilock BT 308	Kingston SD 256 MB	Seidio Dual-CF Pack (m. Akku)	POI-Warner	Glopus		ja			Wolfl
iPAQ 3870	PPC 2002	2.20	Medion Navigator	2.0	Navilock BT 308	Noname MMC 256 MB	Seidio Dual-CF Pack (m. Akku)	POI-Warner	Glopus		ja			Wolfl
iPAQ 3870	PPC 2002	2.20	Medion Navigator	2.0	Navilock BT 308	Sandisk SD 256 MB	Seidio Dual-CF Pack (m. Akku)	POI-Warner	Glopus		ja			Wolfl
iPAQ 3870	PPC 2002	2.20	Medion Navigator	2.0	Navilock BT 308	Toshiba 1 GB Microdrive	Seidio Dual-CF Pack (m. Akku)	POI-Warner	Glopus		ja			Wolfl
iPAQ 3870	PPC 2002	2.20	Medion Navigator	2.0	HAiCom 302E CF	Kingston SD 256 MB	Seidio Dual-CF Pack (m. Akku)	POI-Warner	Glopus		ja			Wolfl
iPAQ 3870	PPC 2002	2.20	Medion Navigator	2.0	HAiCom 302E CF	Noname MMC 256 MB	Seidio Dual-CF Pack (m. Akku)	POI-Warner	Glopus		ja			Wolfl
iPAQ 3870	PPC 2002	2.20	Medion Navigator	2.0	HAiCom 302E CF	Sandisk SD 256 MB	Seidio Dual-CF Pack (m. Akku)	POI-Warner	Glopus		ja			Wolfl
iPAQ 3870	PPC 2002	2.20	Medion Navigator	2.0	HAiCom 302E CF	Toshiba 1 GB Microdrive	Seidio Dual-CF Pack (m. Akku)	POI-Warner	Glopus		ja			Wolfl
iPAQ 3870	PPC 2002	2.20	Medion Navigator	2.0	GPSmart FW 2.26	Kingston SD 256 MB	Seidio Dual-CF Pack (m. Akku)	POI-Warner	Glopus		ja			Wolfl
iPAQ 3870	PPC 2002	2.20	Medion Navigator	2.0	GPSmart FW 2.26	Noname MMC 256 MB	Seidio Dual-CF Pack (m. Akku)	POI-Warner	Glopus		ja			Wolfl
iPAQ 3870	PPC 2002	2.20	Medion Navigator	2.0	GPSmart FW 2.26	Sandisk SD 256 MB	Seidio Dual-CF Pack (m. Akku)	POI-Warner	Glopus		ja			Wolfl

Gerät	Betriebssystem	ROM	Software	Version	Maus	Speicherkarte	Zubehör1	Zubehör2	Zubehör3	Zubehör4	kompatibel	Einschränkungen	Bemerkungen	Tester
IPAQ 3870	PPC 2002	2.20	Medion Navigator	2.0	GPSmart FW 2.26	Toshiba 1 GB Microdrive	Seidio Dual-CF Pack (m. Akku)	POI-Warner	Glopus		ja			WolfL
IPAQ 3870	PPC 2002	2.20	Medion Navigator	2.0	HAiCom 203 E	Kingston SD 256 MB	Seidio Dual-CF Pack (m. Akku)	POI-Warner	Glopus		ja			WolfL
IPAQ 3870	PPC 2002	2.20	Medion Navigator	2.0	HAiCom 203 E	Noname MMC 256 MB	Seidio Dual-CF Pack (m. Akku)	POI-Warner	Glopus		ja			WolfL
IPAQ 3870	PPC 2002	2.20	Medion Navigator	2.0	HAiCom 203 E	Sandisk SD 256 MB	Seidio Dual-CF Pack (m. Akku)	POI-Warner	Glopus		ja			WolfL
IPAQ 3870	PPC 2002	2.20	Medion Navigator	2.0	HAiCom 203 E	Toshiba 1 GB Microdrive	Seidio Dual-CF Pack (m. Akku)	POI-Warner	Glopus		ja			WolfL
IPAQ 3870	PPC 2002	2.20	Mobile Navigator	EE	Navilock BT 308	Kingston SD 256 MB	Seidio Dual-CF Pack (m. Akku)	POI-Warner	Glopus		ja			WolfL
IPAQ 3870	PPC 2002	2.20	Mobile Navigator	EE	Navilock BT 308	Noname MMC 256 MB	Seidio Dual-CF Pack (m. Akku)	POI-Warner	Glopus		ja			WolfL
IPAQ 3870	PPC 2002	2.20	Mobile Navigator	EE	Navilock BT 308	Sandisk SD 256 MB	Seidio Dual-CF Pack (m. Akku)	POI-Warner	Glopus		ja			WolfL
IPAQ 3870	PPC 2002	2.20	Mobile Navigator	EE	Navilock BT 308	Toshiba 1 GB Microdrive	Seidio Dual-CF Pack (m. Akku)	POI-Warner	Glopus		ja			WolfL
IPAQ 3870	PPC 2002	2.20	Mobile Navigator	EE	HAiCom 302E CF	Kingston SD 256 MB	Seidio Dual-CF Pack (m. Akku)	POI-Warner	Glopus		ja			WolfL
IPAQ 3870	PPC 2002	2.20	Mobile Navigator	EE	HAiCom 302E CF	Noname MMC 256 MB	Seidio Dual-CF Pack (m. Akku)	POI-Warner	Glopus		ja			WolfL
IPAQ 3870	PPC 2002	2.20	Mobile Navigator	EE	HAiCom 302E CF	Sandisk SD 256 MB	Seidio Dual-CF Pack (m. Akku)	POI-Warner	Glopus		ja			WolfL
IPAQ 3870	PPC 2002	2.20	Mobile Navigator	EE	HAiCom 302E CF	Toshiba 1 GB Microdrive	Seidio Dual-CF Pack (m. Akku)	POI-Warner	Glopus		ja			WolfL
IPAQ 3870	PPC 2002	2.20	Mobile Navigator	EE	GPSmart FW 2.26	Kingston SD 256 MB	Seidio Dual-CF Pack (m. Akku)	POI-Warner	Glopus		ja			WolfL
IPAQ 3870	PPC 2002	2.20	Mobile Navigator	EE	GPSmart FW 2.26	Noname MMC 256 MB	Seidio Dual-CF Pack (m. Akku)	POI-Warner	Glopus		ja			WolfL
IPAQ 3870	PPC 2002	2.20	Mobile Navigator	EE	GPSmart FW 2.26	Sandisk SD 256 MB	Seidio Dual-CF Pack (m. Akku)	POI-Warner	Glopus		ja			WolfL
IPAQ 3870	PPC 2002	2.20	Mobile Navigator	EE	GPSmart FW 2.26	Toshiba 1 GB Microdrive	Seidio Dual-CF Pack (m. Akku)	POI-Warner	Glopus		ja			WolfL
IPAQ 3870	PPC 2002	2.20	Mobile Navigator	EE	HAiCom 203 E	Kingston SD 256 MB	Seidio Dual-CF Pack (m. Akku)	POI-Warner	Glopus		ja			WolfL
IPAQ 3870	PPC 2002	2.20	Mobile Navigator	EE	HAiCom 203 E	Noname MMC 256 MB	Seidio Dual-CF Pack (m. Akku)	POI-Warner	Glopus		ja			WolfL
IPAQ 3870	PPC 2002	2.20	Mobile Navigator	EE	HAiCom 203 E	Sandisk SD 256 MB	Seidio Dual-CF Pack (m. Akku)	POI-Warner	Glopus		ja			WolfL
IPAQ 3870	PPC 2002	2.20	Mobile Navigator	EE	HAiCom 203 E	Toshiba 1 GB Microdrive	Seidio Dual-CF Pack (m. Akku)	POI-Warner	Glopus		ja			WolfL
Loox 600	PPC 2002	3.0.111171	Fugawi	3.1.2.533	SysOn GPS CF Plus	Kingston SD 256 MB					ja			Eichsi
Loox 600	PPC 2002	3.0.111171	Fugawi	3.1.2.533	SysOn GPS CF Plus	Sandisk SD 256 MB					ja			Eichsi
Loox 600	PPC 2002	3.0.111171	Fugawi	3.1.2.533	SysOn GPS CF Plus	Toshiba SD 256 MB					ja			Eichsi
Loox 600	PPC 2002	3.0.111171	Fugawi	3.1.2.533	HAiCom 303 MMF	Kingston SD 256 MB					ja			Eichsi
Loox 600	PPC 2002	3.0.111171	Fugawi	3.1.2.533	HAiCom 303 MMF	Sandisk SD 256 MB					ja			Eichsi
Loox 600	PPC 2002	3.0.111171	Fugawi	3.1.2.533	HAiCom 303 MMF	Toshiba SD 256 MB					ja			Eichsi
Loox 600	PPC 2002	3.0.111171	Medion Navigator	1.3A.1	SysOn GPS CF Plus	Kingston SD 256 MB					ja		Einstellungen der Maus: ComPort 5, NMEA, 4800 Baud, GGA 1, VTG 1, alle anderen 0	Eichsi
Loox 600	PPC 2002	3.0.111171	Medion Navigator	1.3A.1	SysOn GPS CF Plus	Sandisk SD 256 MB					ja		Einstellungen der Maus: ComPort 5, NMEA, 4800 Baud, GGA 1, VTG 1, alle anderen 0	Eichsi
Loox 600	PPC 2002	3.0.111171	Medion Navigator	1.3A.1	SysOn GPS CF Plus	Toshiba SD 256 MB					ja		Einstellungen der Maus: ComPort 5, NMEA, 4800 Baud, GGA 1, VTG 1, alle anderen 0	Eichsi
Loox 600	PPC 2002	3.0.111171	Medion Navigator	1.3A.1	HAiCom 303 MMF	Kingston SD 256 MB					ja		Einstellungen der Maus: ComPort 5, NMEA, 4800 Baud, GGA 1, VTG 1, alle anderen 0	Eichsi
Loox 600	PPC 2002	3.0.111171	Medion Navigator	1.3A.1	HAiCom 303 MMF	Sandisk SD 256 MB					ja		Einstellungen der Maus: ComPort 5, NMEA, 4800 Baud, GGA 1, VTG 1, alle anderen 0	Eichsi
Loox 600	PPC 2002	3.0.111171	Medion Navigator	1.3A.1	HAiCom 303 MMF	Toshiba SD 256 MB					ja		Einstellungen der Maus: ComPort 5, NMEA, 4800 Baud, GGA 1, VTG 1, alle anderen 0	Eichsi

Gerät	Betriebssystem	ROM	Software	Version	Maus	Speicherkarte	Zubehör1	Zubehör2	Zubehör3	Zubehör4	kompatibel	Einschränkungen	Bemerkungen	Tester
Loox 600	PPC 2003	V201	TomTom	2.24	EMTAC Crux II BT	Hagiwara SD 512 MB	POI-Warner				ja	Ab und zu Softreset erforderlich	Installation im Hauptspeicher, Karten auf der Speicherkarte getestet	karomue
Loox 601	PPC 2002	V201	TomTom	2.24	EMTAC Crux II BT	Toshiba Xtra green CF 512 MB	POI-Warner				ja		Installation im Hauptspeicher, Karten auf der Speicherkarte getestet	karomue