

Original-Zubehör für Mercedes-Benz



Mobilkommunikation für Europa

Übersicht Personenkraftwagen

► Gültig von 01.04.2009 bis 30.04.2009

Mercedes-Benz



Die folgenden Produkte können Sie verwenden, wenn Ihr Fahrzeug ab Werk mit einer der beiden folgenden Sonderausstattungen ausgestattet ist:
Code 386: Vorrüstung Mobiltelefon mit universeller Schnittstelle bzw. Komfort-Telefonie
Code 388: Mobiltelefon mit universeller Schnittstelle in Verbindung mit Audiosystem mit Ziffernblock.

Hersteller NOKIA ***(Bitte beachten Sie den Hinweis auf Seite 6)

Aufnahmeschale

| | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|
| 6310 | 6310i | | | | A204 820 22 51* |
|  |  | | | |  |
| 6100 | 6610 | 6610i | 7250i | Nicht in Verbindung mit BR169 ab 06/08 (A-Klasse), BR245 ab 06/08 (B-Klasse), BR W/S/X204 (C-/GLK-Klasse), BR211 ab 06/08 (E-Klasse), BR463 ab 08/08 (C-Klasse), BR164 ab 06/08 (ML-/GL-Klasse), BR251 ab 06/08 (R-Klasse), BR171 ab 04/08 (SLK-Klasse), BR230 ab 04/08 (SL-Klasse), BR219 ab 04/08 (CLS-Klasse) | B6 787 5835* |
|  |  |  |  | |  |
| 6220 | 6230 | 6230i | | | A204 820 06 51* |
|  |  |  | | |  |
| 6020 | 6021 | | | | B6 787 5864* |
|  |  | | | |  |
| 6820 | 6822 | | | Nicht in Verbindung mit BR169 ab 06/08 (A-Klasse), BR245 ab 06/08 (B-Klasse), BR W/S/X204 (C-/GLK-Klasse), BR211 ab 06/08 (E-Klasse), BR463 ab 08/08 (G-Klasse), BR164 ab 06/08 (ML-/GL-Klasse), BR251 ab 06/08 (R-Klasse), BR171 ab 04/08 (SLK-Klasse), BR230 ab 04/08 (SL-Klasse), BR219 ab 04/08 (CLS-Klasse) | B6 787 5847* |
|  |  | | | |  |
| 3120 | | | | Nicht in Verbindung mit BR W/S 204 (neue C-Klasse), BR 230 ab 04/08 (SL-Klasse), BR 171 ab 04/08 (SLK-Klasse), BR 219 ab 04/08 (CLS-Klasse). | B6 787 5859* |
|  | | | | |  |
| 6233 | | | | Nicht in Verbindung mit BR 230 ab 04/08 (SL-Klasse), BR 171 ab 04/08 (SLK-Klasse). | A204 820 05 51* |
|  | | | | |  |
| 6234 | | | | Nicht in Verbindung mit BR 230 ab 04/08 (SL-Klasse), BR 171 ab 04/08 (SLK-Klasse). | B6 787 6122* |
|  | | | | |  |
| 6070 | 6080 | 5070 | | | B6 787 6123* |
|  |  |  | | |  |
| 6151 | | | | | A204 820 13 51* |
|  | | | | |  |
| 6300 | | | | Nicht in Verbindung mit BR 245 (B-Klasse), bei BR 169 (A-Klasse) nicht in Verbindung mit SA-Code 570.*** | A204 820 41 51*/** |
|  | | | | |  |
| 3109c | 3110c | | | Nicht in Verbindung mit BR 245 (B-Klasse), bei BR 169 (A-Klasse) nicht in Verbindung mit SA-Code 570.*** | A204 820 27 51*/** |
|  |  | | | |  |

*Abbildung ähnlich

**Die Sprach- und Audioübertragung vom Mobiltelefon erfolgt via Bluetooth an die Aufnahmeschale.

Die folgenden Produkte können Sie verwenden, wenn Ihr Fahrzeug ab Werk mit einer der beiden folgenden Sonderausstattungen ausgestattet ist:
Code 386: Vorrüstung Mobiltelefon mit universeller Schnittstelle bzw. Komfort-Telefonie
Code 388: Mobiltelefon mit universeller Schnittstelle in Verbindung mit Audiosystem mit Ziffernblock.

Hersteller NOKIA *** (Bitte beachten Sie den Hinweis auf Seite 6)

Aufnahmeschale

| | | |
|---|-----|---|
| 6500 classic | *** | A204 820 24 51** |
|  | |  |

Hersteller SONY ERICSSON

Aufnahmeschale

| | | | |
|---|---|--|---|
| T610 | T630 | Nicht in Verbindung mit BR W/S 204 (neue C-Klasse), BR 230 ab 04/08 (SL-Klasse), BR 171 ab 04/08 (SLK-Klasse), BR 219 ab 04/08 (CLS-Klasse). | B6 787 5830* |
|  |  | |  |
| K600i | | | B6 787 5870* |
|  | | |  |
| W810i | W800 | W800i | B6 787 5872* |
|  |  |  |  |
| K800i | K810i | | A204 820 14 51* |
|  |  | |  |
| W880i | Nicht in Verbindung mit BR 169 (A-Klasse), BR 245 (B-Klasse), BR 171 ab 12/06 (SLK-Klasse), BR 230 ab 04/08 (SL-Klasse), BR 219 ab 04/08 (CLS-Klasse). | | A204 820 16 51* |
|  | | |  |
| T650i | Nicht in Verbindung mit BR W/S 204 (neue C-Klasse), BR 169 (A-Klasse), BR 245 (B-Klasse), BR 171 ab 12/06 (SLK-Klasse), BR 219 ab 04/08 (CLS-Klasse), BR 164 (ML- und GL-Klasse) bis 09/07. | | A204 820 26 51* |
|  | | |  |
| K770i | Nicht in Verbindung mit BR W/S 204 (neue C-Klasse), BR 169 (A-Klasse), BR 245 (B-Klasse), BR 171 ab 12/06 (SLK-Klasse), BR 219 ab 04/08 (CLS-Klasse), BR 164 (ML- und GL-Klasse) bis 09/07. | | A204 820 25 51* |
|  | | |  |
| W890i | Nicht in Verbindung mit BR 169 (A-Klasse), BR 245 (B-Klasse), BR W/S204 (neue C-Klasse), BR 171 ab 12/06 (SLK-Klasse), BR 230 ab 04/08 (SL-Klasse), BR 219 ab 04/08 (CLS-Klasse), BR 164 (ML- und GL-Klasse) bis 09/07. | | A204 820 35 51* |
|  | | |  |
| C702i | Das Mobiltelefon zeigt ein sehr langsames Startverhalten. | | A204 820 37 51*/** |
|  | | |  |
| C902i | | | A204 820 38 51* |
|  | | |  |

Die folgenden Produkte können Sie verwenden, wenn Ihr Fahrzeug ab Werk mit einer der beiden folgenden Sonderausstattungen ausgestattet ist:
Code 386: Vorrüstung Mobiltelefon mit universeller Schnittstelle bzw. Komfort-Telefonie
Code 388: Mobiltelefon mit universeller Schnittstelle in Verbindung mit Audiosystem mit Ziffernblock.

Hersteller SONY ERICSSON

Lade- und Antennenaufnahmeschale

| | | |
|--|---|---|
| <p>K850i</p>  | <p>Die Lade- und Antennenaufnahmeschale Sony Ericsson K850i ist für die Baureihen mit der Neuen Telematik Generation 4 und der Neuen Telematik Generation 2.5 freigegeben. Die Aufnahmeschale übernimmt die Ladefunktion und verbindet das Telefon mit der Aussenantenne des Fahrzeugs. Die Telefoniefunktionen werden mit der serienmäßigen Basistelefonie realisiert.</p> | <p>A204 820 34 51</p>  |
|--|---|---|

Hersteller APPLE *** (Bitte beachten Sie den Hinweis auf Seite 6)

Aufnahmeschale

| | | |
|--|--|---|
| <p>iPhone</p>  | <p>Nicht in Verbindung mit BR 245 (B-Klasse) und BR 169 (A-Klasse).***</p> | <p>A204 820 23 51**</p>  |
| <p>iPhone 3G</p>  | <p>Nicht in Verbindung mit BR 245 (B-Klasse) und BR 169 (A-Klasse).***</p> | <p>A204 820 39 51*/**</p>  |

Hersteller MOTOROLA *** (Bitte beachten Sie den Hinweis auf Seite 6)

Aufnahmeschale

| | | |
|---|---|---|
| <p>RAZR V3, V3i</p>  | <p>Bei BR 169 (A-Klasse) nicht in Verbindung mit SA-Code 570. Nicht in Verbindung mit BR204 (C-Klasse), BR245 (B-Klasse) ab 07/08, BR 169 (A-Klasse) ab 07/08, BR230 (SL-Klasse) ab 03/08, BR171 (SLK-Klasse) ab 03/08, BR219 (CLS-Klasse) ab 04/08, R211 (E-Klasse) ab 07/08, BR463 (G-Klasse) ab 09/08, BR164 (ML- und GL-Klasse) ab 07/08, BR251 (R-Klasse) ab 07/08.***</p> | <p>B6 787 5868*/**</p>  |
| <p>SLVR L7</p>  | <p>Bei BR 169 (A-Klasse) nicht in Verbindung mit SA-Code 570. Nicht in Verbindung mit BR204 (C-Klasse), BR245 (B-Klasse) ab 07/08, BR 169 (A-Klasse) ab 07/08, BR230 (SL-Klasse) ab 03/08, BR171 (SLK-Klasse) ab 03/08, BR219 (CLS-Klasse) ab 04/08, R211 (E-Klasse) ab 07/08, BR463 (G-Klasse) ab 09/08, BR164 (ML- und GL-Klasse) ab 07/08, BR251 (R-Klasse) ab 07/08.***</p> | <p>B6 787 5873*/**</p>  |
| <p>RAZR V8</p>  | <p>Das Mobiltelefon reagiert sehr langsam, daher ist mit Einschränkungen zu rechnen. Nicht in Verbindung mit BR 245 (B-Klasse), bei BR 169 (A-Klasse) nicht in Verbindung mit SA-Code 570.***</p> | <p>A204 820 20 51*/**</p>  |
| <p>RAZR V9</p>  | <p>Nicht in Verbindung mit BR 245 (B-Klasse), bei BR 169 (A-Klasse) nicht in Verbindung mit SA-Code 570.***</p> | <p>A204 820 30 51*/**</p>  |

Hersteller SAMSUNG *** (Bitte beachten Sie den Hinweis auf Seite 6)

Aufnahmeschale

| | | |
|---|---|--|
| <p>SGH-D600</p>  | <p>Bei BR 169 (A-Klasse) nicht in Verbindung mit SA-Code 570. Nicht in Verbindung mit BR204 (C-Klasse), BR245 (B-Klasse) ab 07/08, BR 169 (A-Klasse) ab 07/08, BR230 (SL-Klasse) ab 03/08, BR171 (SLK-Klasse) ab 03/08, BR219 (CLS-Klasse) ab 04/08, R211 (E-Klasse) ab 07/08, BR463 (G-Klasse) ab 09/08, BR164 (ML- und GL-Klasse) ab 07/08, BR251 (R-Klasse) ab 07/08.***</p> | <p>B6 787 5875*/**</p>  |
| <p>SGH-E720</p>  | <p>Bei BR 169 (A-Klasse) nicht in Verbindung mit SA-Code 570. Nicht in Verbindung mit BR204 (C-Klasse), BR245 (B-Klasse) ab 07/08, BR 169 (A-Klasse) ab 07/08, BR230 (SL-Klasse) ab 03/08, BR171 (SLK-Klasse) ab 03/08, BR219 (CLS-Klasse) ab 04/08, R211 (E-Klasse) ab 07/08, BR463 (G-Klasse) ab 09/08, BR164 (ML- und GL-Klasse) ab 07/08, BR251 (R-Klasse) ab 07/08.***</p> | <p>B6 787 5876*/**</p>  |

*Abbildung ähnlich

**Die Sprach- und Audioübertragung vom Mobiltelefon erfolgt via Bluetooth an die Aufnahmeschale.

Die folgenden Produkte können Sie verwenden, wenn Ihr Fahrzeug ab Werk mit einer der beiden folgenden Sonderausstattungen ausgestattet ist:
Code 386: Vorrüstung Mobiltelefon mit universeller Schnittstelle bzw. Komfort-Telefonie
Code 388: Mobiltelefon mit universeller Schnittstelle in Verbindung mit Audiosystem mit Ziffernblock.

Hersteller BLACKBERRY *** (Bitte beachten Sie den Hinweis auf Seite 6)

Aufnahmeschale

| | | | | |
|---|---|---|-----|---|
| 8300 Curve | 8310 Curve | 8320 Curve | *** | A204 820 28 51*/** |
|  |  |  | |  |

Lade- und Antennenaufnahmeschale

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
| 8100 Pearl | 8110 Pearl | 8120 Pearl | Die Lade- und Antennenaufnahmeschale ist für die Baureihen mit der Neuen Telematik Generation 4 und der Neuen Telematik Generation 2.5 freigegeben. Die Aufnahmeschale übernimmt die Ladefunktion und verbindet das Telefon mit der Aussenantenne des Fahrzeugs. Die Telefoniefunktionen werden mit der serienmäßigen Basistelefonie realisiert. | A204 820 36 51* |
|  |  |  | |  |

Hersteller SIEMENS

Aufnahmeschale

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|
| S65 | SP65 | | | | B6 787 5834* |
|  |  | | | |  |
| SK65 | Nicht in Verbindung mit BR 230 ab 04/08 (SL-Klasse), BR 171 ab 04/08 (SLK-Klasse), BR 219 ab 04/08 (CLS-Klasse). | | | | B6 787 5852* |
|  | | | | |  |
| CX65 | CXT65 | CX65V | CX70 | CXT70 | Nicht für BR 230 ab 04/08 (SL-Klasse), BR 171 ab 04/08 (SLK-Klasse), BR 219 ab 04/08 (CLS-Klasse). |
|  |  |  |  |  |  |
| CX70V | Nicht für BR 230 ab 04/08 (SL-Klasse), BR 171 ab 04/08 (SLK-Klasse), BR 219 ab 04/08 (CLS-Klasse). | | | | B6 787 5841* |
|  | | | | |  |
| M75 | Nicht in Verbindung mit BR 230 ab 04/08 (SL-Klasse), BR 171 ab 04/08 (SLK-Klasse), BR 219 ab 04/08 (CLS-Klasse). | | | | B6 787 5853* |
|  | | | | |  |
| CX75 | Nicht in Verbindung mit BR 230 ab 04/08 (SL-Klasse), BR 171 ab 04/08 (SLK-Klasse), BR 219 ab 04/08 (CLS-Klasse). | | | | B6 787 5854* |
|  | | | | |  |
| S75 | | | | | B6 787 5861* |
|  | | | | |  |
| SL75 | Nicht in Verbindung mit BR 230 ab 04/08 (SL-Klasse), BR 171 ab 04/08 (SLK-Klasse), BR 219 ab 04/08 (CLS-Klasse). | | | | B6 787 5865* |
|  | | | | |  |

*Abbildung ähnlich

**Die Sprach- und Audioübertragung vom Mobiltelefon erfolgt via Bluetooth an die Aufnahmeschale.

Die folgenden Produkte können Sie verwenden, wenn Ihr Fahrzeug ab Werk mit einer der beiden folgenden Sonderausstattungen ausgestattet ist:
Code 386: Vorrüstung Mobiltelefon mit universeller Schnittstelle bzw. Komfort-Telefonie
Code 388: Mobiltelefon mit universeller Schnittstelle in Verbindung mit Audiosystem mit Ziffernblock.

Hersteller SIEMENS

Aufnahmeschale

| | | |
|---|--|---|
| ME75 | | B6 787 5867* |
|  | Nicht in Verbindung mit BR 230 ab 04/08 (SL-Klasse), BR 171 ab 04/08 (SLK-Klasse), BR 219 ab 04/08 (CLS-Klasse). |  |

Nicht in Verbindung mit D2B-System:

BR203 (C-Klasse) bis 04/04

BR209 (CLK-Klasse) bis 09/04

BR230 (SL-Klasse) bis 07/04

BR220 (S-Klasse) /215 (CL-Klasse)

bis 06/04

BR463 (G-Klasse) bis 04/07

BR163 (M-Klasse)

BR199 (SLR-Klasse)

und nicht in Verbindung mit NTG 2.5 (Code 809):

BR245 (B-Klasse) von 06/08 - 09/08

BR 169 (A-Klasse) von 06/08 - 09/08

BR230 (SL-Klasse) von 04/08 - 09/08

BR171 (SLK-Klasse) von 04/08 - 09/08

BR219 (CLS-Klasse) von 04/08 - 09/08

BR211 (E-Klasse) von 06/08 - 09/08

BR463 (G-Klasse) von 08/08 - 11/08

BR164 (ML- und GL-Klasse) von 06/08 - 12/08

BR251 (R-Klasse) von 06/08 - 12/08

(CLC-Klasse) von 09/08 - 10/08

*Abbildung ähnlich

**Die Sprach- und Audioübertragung vom Mobiltelefon erfolgt via Bluetooth an die Aufnahmeschale.

Die folgenden Produkte können Sie verwenden, wenn Ihr Fahrzeug ab Werk mit einer der beiden folgenden Sonderausstattungen ausgestattet ist:
Code 386: Vorrüstung Mobiltelefon mit universeller Schnittstelle bzw. Komfort-Telefonie
Code 388: Mobiltelefon mit universeller Schnittstelle in Verbindung mit Audiosystem mit Ziffernblock.

Telefon-Modul mit Bluetooth® (SAP-Profil), Version 2

Das Telefon-Modul mit Bluetooth® (SAP-Profil), Version 2 ist in folgenden GSM-Netzen verwendbar: GSM900/1800.

Es hat in folgenden Ländern die Zulassung erhalten und ist in diesen Ländern nutzbar: Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Zypern.

| | |
|--|--|
| Box | A204 820 05 35 |
|  | Der Funktionsumfang der empfohlenen Mobiltelefone ist z.T. sehr unterschiedlich, bitte fragen Sie Ihren Mercedes-Benz Partner. |
| Handapparat | B6 787 6128 |
|  | Der Funktionsumfang der empfohlenen Mobiltelefone ist z.T. sehr unterschiedlich, bitte fragen Sie Ihren Mercedes-Benz Partner. Bei BR 169 (A-Klasse) nicht in Verbindung mit SA-Code 570. Nicht in Verbindung mit BR 219 (CLS-Klasse), BR 164 bis 08/07 (M- und GL-Klasse), BR 245 (B-Klasse), BR 171 ab 12/06 (SLK-Klasse), BR 203 ab ÄJ06/1 (C-Klasse), BR W/S 204 (neue C-Klasse), BR 230 ab 04/08 (SL-Klasse). |
| Handapparat | A204 820 06 35 |
|  | Der Funktionsumfang der empfohlenen Mobiltelefone ist z.T. sehr unterschiedlich, bitte fragen Sie Ihren Mercedes-Benz Partner. Nur in Verbindung mit BR W/S 204 (neue C-Klasse), BR 219 (CLS-Klasse), BR 171 ab 12/06 (SLK-Klasse), BR 230 (SL-Klasse). |

Folgende Mobiltelefone mit Bluetooth® (SAP-Profil) werden für den Betrieb des Mercedes-Benz Telefon-Moduls empfohlen:

| | | | | | | | |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6230 | 6230i | 8800 | 6280 | E60 | E70 | E61 |
| NOKIA |  |  |  |  |  |  |  |
| | N80 | E65 | E50 | N95 | 6300 | 8600 Luna | 6500 Slide |
| NOKIA |  |  |  |  |  |  |  |
| | N81 8GB | E51 | 8800 Arte | N82 | N78 | 6220 classic | 6210 Navigator |
| NOKIA |  |  |  |  |  |  |  |
| | N85 | N96 | | | | | |
| NOKIA |  |  | | | | | |
| | Constellation | Ascent | Ascent Ti | | | | |
| VERTU |  |  |  | | | | |
| | S65 | SK65 | S75 | SL75 | S68 | | |
| SIEMENS |  |  |  |  |  | | |

Die folgenden Produkte können Sie verwenden, wenn Ihr Fahrzeug ab Werk mit einer der beiden folgenden Sonderausstattungen ausgestattet ist:
Code 386: Vorrüstung Mobiltelefon mit universeller Schnittstelle bzw. Komfort-Telefonie
Code 388: Mobiltelefon mit universeller Schnittstelle in Verbindung mit Audiosystem mit Ziffernblock.

Telefon-Modul mit Bluetooth® (HFP-Profil)

Es hat in folgenden Ländern die Zulassung erhalten und ist in diesen Ländern nutzbar: Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Zypern.

| | |
|---|---|
|  | B6 787 5877 Der Funktionsumfang der empfohlenen Mobiltelefone ist z.T. sehr unterschiedlich, bitte fragen Sie Ihren Mercedes-Benz Partner. Nicht in Verbindung mit BR W/S 204 (neue C-Klasse), BR 163 (M-Klasse), BR 203 bis 04/04 (C-Klasse), BR 209 bis 06/04 (CLK-Klasse), BR 220 bis 09/03 (S-Klasse), BR 215 bis 09/03 (CL-Klasse), BR 230 bis 07/04 und ab 04/08 (SL-Klasse), BR 463 bis 04/07 (G-Klasse), BR 171 ab 04/08 (SLX-Klasse), BR 219 ab 04/08 (CLS-Klasse), BR 169 ab 06/08 (A-Klasse), BR 245 ab 06/08 (B-Klasse), BR 211 ab 06/08 (E-Klasse), BR 164 ab 07/08 (M- und GL-Klasse), BR 251 ab 07/08 (R-Klasse). Nicht in Verbindung mit Sonder-Serienausstattung wärmedämmendes und Infrarot reflektierendes Verbundglas (SA-Code 596). Bei BR 221 (S-Klasse) nicht in Verbindung mit Sonderausstattung Bedientaster in der Fondarmlehne (SA-Code 856). |
|---|---|

Folgende Mobiltelefone mit Bluetooth® (HFP-Profil) werden für den Betrieb des Mercedes-Benz Telefon-Moduls empfohlen:

| | | | | | | | |
|---------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | N70 | 6131 | 6111 | 5300 | 3109c | 8600 Luna | 7500 Prism |
| NOKIA |  |  |  |  |  |  |  |
| | 5610 | 2630 | 5310 | 3120 classic | 6600 slide | 5220 XpressMusic | |
| NOKIA |  |  |  |  |  |  | |
| | K610i | W550i | W850i | W660i | W610i | W580i | K660i |
| SONY ERICSSON |  |  |  |  |  |  |  |
| | W380i | W350i | T700 | W902 | | | |
| SONY ERICSSON |  |  |  |  | | | |
| | iPhone | iPhone 3G | | | | | |
| APPLE |  |  | | | | | |
| | PEBL U6 | MOTOKRZR K3 | ROKR E8 | | | | |
| MOTOROLA |  |  |  | | | | |
| | SGH-D900i | | | | | | |
| SAMSUNG |  | | | | | | |
| | 8700v | 8700g | 8707v | 8800 | 8300 Curve | 8310 | 9000 Bold |
| BLACKBERRY* |  |  |  |  |  |  |  |
| | 8220 Pearl | 8900 Curve | | | | | |
| BLACKBERRY* |  |  | | | | | |
| | EF81 | | | | | | |
| BENQ-SIEMENS |  | | | | | | |

* Die Navigationsfunktion wird im Fahrzeug nicht unterstützt.

* Die Navigationsfunktion wird im Fahrzeug nicht unterstützt.

Die folgenden Produkte können Sie verwenden, wenn Ihr Fahrzeug ab Werk mit einer der beiden folgenden Sonderausstattungen ausgestattet ist:
Code 386: Vorrüstung Mobiltelefon mit universeller Schnittstelle bzw. Komfort-Telefonie
Code 388: Mobiltelefon mit universeller Schnittstelle in Verbindung mit Audiosystem mit Ziffernblock.

Telefon-Modul mit Bluetooth® (HFP-Profil)

Folgende Mobiltelefone mit Bluetooth® (HFP-Profil) werden für den Betrieb des Mercedes-Benz Telefon-Moduls empfohlen:

| | Touch P3450 | Touch Diamond | |
|-----|---|---|--|
| HTC |  |  | |

Zu den Angaben in dieser Übersicht: Nach Redaktionsschluss dieser Übersicht können sich am Produkt Änderungen ergeben haben. Konstruktions- oder Formänderungen, Abweichungen im Farbton sowie Änderungen des Lieferumfangs seitens des Herstellers bleiben während der Lieferzeit vorbehalten, sofern die Änderungen oder Abweichungen unter Berücksichtigung der Interessen des Verkäufers für den Käufer zumutbar sind. Sofern der Verkäufer oder der Hersteller zur Bezeichnung der Bestellung oder des bestellten Kaufgegenstandes Zeichen oder Nummern gebraucht, können allein hieraus keine Rechte abgeleitet werden. Die Abbildungen können auch Zubehör oder Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Farbabweichungen sind technisch bedingt. Aussagen über gesetzliche, rechtliche und steuerliche Vorschriften und Auswirkungen haben nur für die Bundesrepublik Deutschland zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses dieser Übersicht Gültigkeit. Fragen Sie daher zum verbindlichen letzten Stand dieser Vorschriften und deren Auswirkungen bitte Ihren Mercedes-Benz Verkäufer.

Redaktionsschluss: 01.04.2009